

## RICHIAMO E SOSTITUZIONE PRODOTTO

### SEGGIOLINO AUTO RECARO TIAN (CORE / ELITE)



RECARO annuncia il richiamo precauzionale dei seggiolini auto RECARO TIAN (nelle varianti CORE ed ELITE), venduti a partire dal mese di Agosto 2020.

Il richiamo è dovuto alla possibilità di interferenze tra il gruppo cinture e componenti interni del seggiolino, con conseguenti difficoltà nella regolazione delle cinture e, in alcuni casi, la possibile perdita di integrità del gruppo cinture durante la regolazione.

Le unità coinvolte sono identificabili attraverso il numero di omologazione (A) ed il numero seriale (B), entrambi rilevabili sull'etichetta di colore arancione posizionata sotto alla base del seggiolino

MODELLO (codice prodotto)	NUMERO DI OMOLOGAZIONE (A)	NUMERI SERIALI (B)
RECARO TIAN CORE (codice 88042)	04301383	Da: 00000001 A: 00001722
RECARO TIAN ELITE (codice 88043)		Da: E00000001 A: E00004953

Non sono coinvolte le unità che presentano, accanto all'etichetta di colore arancione, indicazione della data di produzione (nel formato giorno/mese/anno), con data successiva al 27/10/2020 (si veda esempio nell'immagine seguente):

ESEMPIO DI UNITÀ COINVOLTA	ESEMPIO DI UNITÀ NON COINVOLTA
 <p data-bbox="384 969 612 1005">Unità <b>coinvolta</b></p>	 <p data-bbox="1010 969 1318 1005">Unità <b>NON coinvolta</b></p>

In linea con il nostro impegno a garantire sempre la sicurezza ed i più elevati standard di qualità, invitiamo i consumatori a sospendere l'utilizzo del prodotto e a contattare il Servizio Consumatori RECARO al numero telefonico +39 0 245467-740, oppure tramite la sezione Contatti su [www.recaro-kids.com](http://www.recaro-kids.com), per ricevere assistenza e per la sostituzione del prodotto a titolo gratuito.